


11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



$z1=24, 2p=2, a1=1, Y=1-12$

Число полюсов 2р	Число пазов Z1	Шаг обмотки Y	Тип обмотки
2	24	1-12	Однослойная

Номер катушки	Число витков w1	Проводников в пазу	Диаметр провода d1
1, 3, 5, 7, 9, 11			
2, 4, 6, 8, 10, 12			

1. Нумерация пазов и катушек при укладке против часовой стрелки со стороны выводных концов
2. Концы U2, V2, W2 соединять в нулевую точку внутри двигателя

Изм.	Лист	# докум.	Погн.	Дата
Разраб.	Дуюнов			05.11
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Яковлев			

ЯГИД.402.210.040 ЭЧ

Схема электрическая
соединений
(Схема обмотки)

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

000 "АСиПП"