

Перв. примен.

Справ. #


Погн. и дата

Инв. # субл.

Взам. инв. #

Погн. и дата

Инв. # подл.



Число полюсов 2p	Число пазов Z1	Шаг обмотки Y	Тип обмотки
2	24	1-12	Однослойная

Нормальная индукция

Номер катушки	Число витков w1	Проводников в пазу	Диаметр провода d1
1, 3, 5, 7, 9, 11			
2, 4, 6, 8, 10, 12			

1. Нумерация пазов и катушек при укладке против часовой стрелки со стороны выводных концов
2. Концы U2, V2, W2 соединять в нулевую точку внутри двигателя

1				
Изм.	Лист	# докум.	Погн.	Дата
Разраб.	Дуюнов			05.11
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Яковлев			

ЯГИД.400.210.040 ЭЧ

Схема электрическая  
соединений  
(Схема обмотки)

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

000 "АСиПП"

Копировал:

Формат А3